

Миллер Елена

МАСТЕР-КЛАСС
ФЬЮЗИНГ-ЧАСЫ



<http://www.livemaster.ru/rehyjbr>

(На правах рекламы)

На правах рекламы:

Для хобби и домашнего бизнеса www.upfm005.ru
Универсальная недорогая домашняя печь
для фьюзинга и молтинга УПФМ-005*



Красивый бизнес для творческих людей!
* Фьюзинг - популярные украшения и декоры из спеченного цветного стекла

Недорогая печь для домашнего творчества и бизнеса УПФМ-005
Рабочая камера -300x300x100 мм
Потребляемая мощность - 2 кВт

www.upfm005.ru

оригинальный сайт по идеям домашнего бизнеса
WWW.BABINM.NAROD.RU



Изготовление в домашних условиях рубинов, сапфиров, опалов, изумрудов и многое другое...


Приветствую всех!

Смотрела-смотрела на мастер-классы, читала-читала сообщения : "Как вы это делаете?" и решила показать.


Это может пригодиться так же и начинающим фьюзингистам.

Это может кого-то удивить, но есть люди, которые не знают, что такое фьюзинг. Многие думают, что это то же, что и стеклодувная технология.

Теперь можно наглядно узреть, что же это..



Для работы нам понадобится стеклорез, маркер по стеклу перманентный, стекло для фьюзинга нужных цветов и, конечно же, картон (шаблон, эскиз в натуральную величину).



Берем прозрачное стекло. Обводим по контуру будущих часов. И вырезаем. Это будет подложка, на ней будут выкладываться цветные стекла, образующие рисунок.



Для не прозрачных стекол вырезаем шаблон.



Выкладываем полешки.



rehycbr.livemaster.ru



Вырезаем яблоки и листья.





Яблоки и листья одного цвета, но после запекания яблоки изменят цвет на оранжевый (так называемое т-стекло).



Фриттой оттеняем листья, чтоб все не сливалось в массу, а каждый листик читался и узнавался.



Фритта - стеклянная крошка.



Аккуратно кладем в печь. Закрываем крышку. Запускаем печь по специальной программе. Программы индивидуально подбираются под каждое изделие. На программу влияют: площадь изделия, толщина изделия, ну и эффект которого нужно добиться. максимальная температура в печи

для фьюзинга 770-800 градусов по Цельсию. Открыть печь можно будет лишь на следующий день, когда она остынет до комнатной температуры.



Вот как получилось в печи. Осталось совсем не много.

Просверлить отверстие под механизм.



Выкрасить обратную сторону золотом.



Добавить контуром прожилки на листках.

Вставить механизм.



Вот такие часы получились. Одни из моих самых любимых!

Если есть вопросы - с радостью отвечу.

Спасибо за внимание.